

с с - только
оригинал

АКТ
обследования сооружений

«24» июля 2014 г.

Комиссия в составе: Хафизова Т.М. – председатель комиссии, Янтурина Ф.Г. – депутат округа № 5, Хасанов А.М. – инспектор 2 категории, Хасанов А.А. - слесарь

провела текущий осмотр: водонапорной башни

Результаты обследования:

Наименование объекта	Водонапорная башня
Назначение объекта	Водонапорная башня
Текущее использование объекта	Водонапорная башня
Адрес объекта	С.Мерясово, ул. Ирандык
Год постройки (ввода в эксплуатацию)	1985г.
Сведения о перепланировках и переоборудовании	замена
Диаметр по наружному обмеру, м	1,2
Высота, м	10
Емкость резервуара, куб.м	25
Материал фундамента	металлический
Материал стен башни	металлический
Материал шатра башни	металлический
Утепление шатра	-
Год последнего капитального ремонта	-
Техническое состояние (нужное подчеркнуть)	Хорошее, удовлетворительное, <u>неудовлетворительное</u>
Объекты, расположенные рядом	Магазин «Ынйы»
Площадь земельного участка	-
Право на землю	-

Комиссия постановила: заменить водонапорную башню

Председатель комиссии:

М.П.

Члены комиссии


(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)